


**Pezzi di ricambio per: Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale  
1999 -**

**GEBERIT**



**MARCHIO**

Geberit

**INFO**

- Sono disponibili solo gli articoli elencati

**TIPO**

Typ 380, Typ 380AG

**CARATTERISTICHE D'IDENTIFICAZIONE**

Anno di produzione da

1999

#	No. art.	Denominazione	Osservazioni
1	<b>240.710.00.1</b>	Tubo di collegamento completo	
2	<b>240.771.00.1</b>	Leva posteriore per Impuls380 (Unifill)	
3	<b>294.833.21.1</b>	Raccordo a premistoppa	

#	No. art	Denominazione	Osservazioni
4	<b>240.069.00.1</b>	110.800/AP127/AP128 Flessibile 3/8	
5	<b>261.358.00.1</b>	Flessibile per attacco basso	
6	<b>240.047.00.1</b>	Tubo di collegamento typ380 rame 10.700	
7	<b>240.712.00.1</b>	Gomito avvitabile	
8	<b>240.922.00.1</b>	O-ring di EPDM 19 x 2 mm	
9	<b>240.989.00.1</b>	Flessibile per rubinetto a galleggiante Tipo380 con dado	Per cassetta di risciacquo esterna
10	<b>240.921.00.1</b>	Flessibile con innesto senza attrezzi per galleggiante Tipo 380 con dado	Per cassetta di risciacquo da incasso
11	<b>240.017.00.1</b>	Kit allacc. posteriore per cass esterna	
12	<b>240.711.00.1</b>	Adattatore eccentrico	
13	<b>240.629.00.1</b>	Kappa15_Omega flessibile	

**VALIDO PER GLI ARTICOLI**

- 240.718.00.1
- 240.783.00.1
- 240.784.00.1
- 242.388.00.1